



ホームタンクからの灯油漏えい事故にご用心！

毎年、ご家庭や事業所等に設置されているホームタンクからの灯油漏えい事故が発生しております。特に冬場は落雪や除雪作業によりタンク本体や配管が破損してしまう危険性があります。灯油漏えい事故を未然に防ぐには日常の点検が非常に大切です。

- 灯油の減り方が早くないか
- 脚が折れていたり傾いていないか
- ストレーナーのヒビ割れ、にじみ、沈殿物はないか
- 配管接合部や周辺に、にじみ、漏れがないか
- 家の中や周辺で灯油の臭いはしないか
- 配管らせん部分が伸びていないか

※上記の異常があった場合は、早急に専門業者に修理を依頼してください。



灯油漏えい事故が発生した場合、漏えいの程度によっては処理費用がかかる場合があります。その費用は原則として事故を起こした方の負担となります。漏えいを発見した場合は被害の拡大を防ぐために役場住民生活課 (35-2115) または消防 (35-2050) へ速やかに連絡をお願いします。

大切な家族や財産を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

『後にしよう その油断が 火事になる』

