

令和5年度 沼田町通学路合同点検結果

点検機関

| |
|---|
| <p>【沼田町通学路安全推進会議】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沼田町教育委員会 ・沼田町自治振興協議会 ・沼田警察署 ・北海道開発局深川道路事務所 ・札幌建設管理部深川出張所 ・沼田町建設課 ・沼田小学校 ・沼田中学校 ・沼田町防犯協会 ・沼田町交通安全協会 |
|---|

| 番号 | 地図番号 | 住所 | 通学路の状況・危険・注意個所の内容 | 対策内容 | 対策状況 | 担当機関 |
|----|-------|----|-------------------------------------|---------------|------|----------|
| 1 | ① | | 旭町踏切前の「踏切注意」標識支柱のアンカーボルトが歩道側に突出している | 防護カバーの設置 | 対策済み | 北海道開発局 |
| 2 | ② | | 役場前歩道のインターロッキングが陥没している | 補修 | 対策済み | 北海道開発局 |
| 3 | ③ | | 沼田小学校と沼田中学校の間の道路の停止線が消えている | 要望して改善していく | | 警察 |
| 4 | ④ | | 農機車両の前の横断歩道が薄い | 要望して改善していく | | 警察 |
| 5 | ⑤ | | 明日萌観光バス前歩道の舗装が剥がれている | 補修 | 対策済み | 北海道開発局 |
| 6 | ⑥ | | 菱農の看板下の歩道の舗装が剥がれている | 補修 | 対策済み | 北海道開発局 |
| 7 | ⑦ | | 役場入口横の汚水マンホールのコンクリート剥がれている | 補修 | 対策済み | 札幌建設管理部 |
| 8 | ⑧ | | 沼田消防支署付近町道の交差点付近の舗装が割れている | 補修 | 対策済み | 建設課 |
| 9 | ⑨ | | スズラン美容室付近の仕切弁とインターロッキング沈下している | 補修 | 対策済み | 札幌建設管理部 |
| 10 | ⑩ | | ホクレンSS交差点、トラックが多く通るなど交通量が多く危険 | 注意喚起、通学路の迂回指導 | | 警察、教育委員会 |
| | 通学路全体 | | 路側帯が消失している | 要望して改善していく | | 建設課 |