

# 令和3年度 沼田町通学路合同点検結果

○実施日 令和3年4月23日(金)

○点検機関 沼田町通学路安全推進会議

- ・沼田町教育委員会
- ・沼田町自治振興協議会
- ・深川警察署沼田庁舎
- ・北海道開発局深川道路事務所
- ・札幌建設管理部深川出張所
- ・沼田町役場建設課
- ・沼田小学校
- ・沼田中学校
- ・防犯協会沼田支部
- ・沼田町交通安全協会

番号	地図番号	住所	通学路の状況・危険・注意個所の内容	対策内容	対策状況
1	①	沼田町本通2丁目3番	観光プラザ横、吉住倉庫前の歩道の勾配が急である	勾配の改善	
2	②	沼田町南1条1丁目6番	トタンが剥がれ落ちている	注意喚起	対策済
3	③	沼田町北1条3丁目2番	ホテル街灯の電球が破損している	電球取り換え	対策済
4	④	沼田町北1条3丁目2番	生産資材の向かい側の縁石が欠けている	縁石補修	
5	⑤	沼田町南1条4丁目5番	郵便局前歩道縁石が欠けている	縁石補修	
6	⑥	沼田町南1条3丁目6番	消防前歩道モルタルがはがれている	モルタル補修	対策済
7	⑦	沼田町南1条4丁目7番	歩道の舗装が欠けている	舗装補修	対策済
8	⑧	沼田町南1条4丁目9番	関根塗装前歩道舗装の破損している	舗装補修	対策済
9	⑨	沼田町北1条5丁目2番	農機車両センター前交差点の横断歩道一時停止線がほとんど見えない	一時停止線の塗り直し	
10	⑩	沼田町北1条5丁目2番	農機車両～警察署間の縁石が外れている	縁石補修	対策済
11	⑪	沼田町西町6番	体育館前の横断歩道の線が薄くなっている	横断歩道線の塗り直し	
12	⑫	沼田町西町6番	体育館前歩道付近の縁石が欠けている	縁石補修	
13	⑬	沼田町本通6丁目4番	セイコーマート前のバス停が斜めになっている	バス停の取り換え	対策済
14	⑭	沼田町本通5丁目3番	スタンド前信号必要（車通りが多い）	信号機取り付け	要望中